



Fiske Menuco, General Roca 2 de agosto 2018

Departamento de Salud en la Escuela

Informe de infraestructura escolar: estado edilicio a una semana del reinicio invernal

La primera semana, luego del receso escolar, muestra serias falencias en cuanto al mantenimiento realizado en este periodo. Deficiencias edilicias de distinto tenor exponen a las comunidades educativas. Factores de riesgos que se acentúan ante falta de tratamiento oportuno y eficaz:

- Fallas de gas con retiro de medidor.
- Obras iniciadas a destiempo sin llegar a concluirse.
- Falta de empresa que ejecuten el manteamiento. Como Bariloche.
- Empresas contratadas en la segunda semana, como en Cinco Saltos.
- Filtraciones de humedad que generan fallas eléctricas.
- Cortociuitos y fallas en el sistema eléctrico.
- Falla en los sistemas de calefacción, como CET 14 Allen.

Este periodo escolar se vio y ve gravemente afectado por las pérdidas de gas, ante el peligro de los hechos Camuzzi ha tomado intervención retirando los medidores. En el día fecha Camuzzi intervino en Bolsón y Mainque. En lo que va del año en más de 10 escuelas Camuzzi intervino, Situancion que llevo la hospitalización de los niños/as de Guardia Mitre .

Otros factores de riesgos predominante lo constituyen: el riesgo eléctrico, desborde de efluentes cloacales, caída de mampostería, grietas pronunciadas, entre otros.

Síntesis: problemas edilicios- suspensión de actividades :

Día 30de julio

Roca - Fiske Menuco: Mantenimiento mínimo, con poco personal, continúan trabajando solamente dos empresas para más de 100 edificios, esto no alcanza a cubrir la demanda, por lo tanto, muchos arreglos necesarios quedaron sin resolver. Otro aspecto a tener en cuenta, tiene que ver con las demandas de obras como refacciones, ampliaciones y/o construcciones en las Escuelas Primarias 286 y 364, ambas de Jornada Completa la 364 de Jornada Extendida, que requieren mas espacios de trabajo y no resulta pedagógicamente adecuado la refuncionalización de lugares para el desarrollo de actividades escolares.

Villa Regina: Desde hace un tiempo solo se atienden las urgencias, situación que suma tiempo y deterioro a las problemáticas cotidianas, como en el **Jardín N°28**, donde el 3 de junio se suspendieron las clases por pérdida de gas, Camuzzi retiró el medidor y pasados dos meses aún no se resolvió la situación.

Cinco Saltos Recién el 25 de julio se resolvió el contrato de una empresa para mantenimiento, por lo tanto no se resolvió la mayoría de los problemas expuestos en la ESRN N°72 por la falta de calefacción, problemas de infraestructura, cloacas y postergación en obras, problemáticas de vieja data, que se agravan en la época invernal y que motivaron la movilización de la comunidad educativa en junio.

Escuela Primaria Nº 369 de Jornada Completa, esta semana no funcionará el comedor por falta de pago a proveedores. Suspensión





Cipolletti: El mantenimiento no llego a cubrir las demanda realizadas por la mayoría de las escuelas. El Jardín 127 de Fernández Oro, funciona en las instalaciones del Club Fernández Oro, por la demora en la finalización del edificio propio, sin precisión de continuidad en la obra de su propio edificio.

Allen: En esta localidad, se declaró emergencia edilicia, para graficar el panorama basta con realizar un recorrido histórico de la escuela.

Especial N°2, hoy perdió casi dos meses de clases, la falta de mantenimiento determinó el retiro de medidor de Camuzzi, según la Coordinación, se demorará una semana más el reinicio de actividades.

ESRN Nº 71 reiniciará las actividades en una semana,

Escuela Primaria N°23 no se finalizaron las obras comprometidas, pese a que estuvo más de un mes sin clases. Tampoco se tienen precisiones por la continuidad de las obras en el Jardín 127, ni en el CET 14.

Viedma

Jardín Maternal Nº 9, se pusieron los fluorescentes, cambiaron los calefactores pero los arreglos de techo y filtraciones no los arreglaron.

ESRN 84: Los docentes decidieron continuar con el no dictado de clases hasta que se acerque alguna autoridad del Ministerio de Educación por los hechos de violencia ocurridos la última semana previo al receso invernal, cuando un padre, agredió al vicedirector.

Bolsón

Jardín 46 suspensión de no inicia hoy las actividades.

Bariloche

Escuela 16

Lunes y martes suspendidas- no se finalizaron los arreglos requeridos

Chole Choel

ESRN 47 -suspensión -hoy se suspendio las clases por cambio del equipo de calefacción ESCuela 330 no cambiaron el equipo .

Escuela N 356 de Jacobaccisuspendidas las actividades hasta nuevo aviso.

Comallo

Escuela Primaria N 73, ESRN N 26 y Residencia Masculina N 304 de nivel Medio.

No se realizaron los arreglos correspondiente a Mantenimiento . En el **Jardín N 89** no se instaló el teléfono ni Internet la Directora envía las licencias desde su casa.

ESRN N 26 Solicitan Presiciones con respecto a la Ejecución de dos aulas y laboratorio.

Residencia Masculina no se colocaron las canaletas, no se realizó el pozo y las obras que estaban aprobadas para la cocina.

En la zona **rural : Escuela Hogar N 72 de Cañadon Chileno y Escuela N 174 de Blancura Centro** (periodo Septiembre Mayo y Febrero Diciembre) no se realizó mantenimiento alguno .

Escuela Primaria N 73 situación alarmante tienen humedad y caída de revoque en paredes de baños, Filtraciones en el SUM, roturas de paredes de durlock.

Además se Necesita que se reajuste las cantidades de alimentos para el comedor porque aumento de matriculaescolares .





En la Residencia Masculina los alumnos del Paraje de Anecon no ingresaron porque tienen dificultades en el transporte. El tema es recurrente porque el Municipio y la empresa no cuentan con un Vehículo adecuado.

Día 31 de julio

Jacobacci

Escuela 356 las clases están suspendidas hasta nuevo aviso.

Escuela N 120 de Pilquiniyeu del Limay

Tiene el 16 % de Gas no llegó el camión. Y no tienen artículos de Limpieza para hacer la higienización de la misma.

Sin Mantenimiento . Puerta del Baño de Nenas que se desprendió y no se cambiaron las mochilas.

- :Baño de nenas clausurado porque se callo una puerta.
- -No cuentan con los elementos de limpieza para higienizar la Escuela. Lejos de dar respuesta el coordinador amenaza con Sumarios a los directivos como en las épocas oscuras y de mayor persecución

Escuela N 104 de Clemente Onelli Están sin agua porque se rompió un caño.

Baños tapados y no se realizó mantenimiento, cambio de Mochilas

Escuela 289 JC de Roca con falta de calefacción problemas de los equipos desde las 8 horas se evaluara para suspender gente de mantenimiento está trabajando

Escuela 107 JE y Jardín Anexo suspendió Talleres por falta de PSA.

: **Escuela 232 JC de Huergo** Seexija las medidas de seguridad y las garantías necesarias. Hubo suspensión ayer .en el día de la fecha de clases debido a que lxsniñxs no tenien acceso a los baños. La delegada de Salud se comunicó con Correa para que arbitre los medios con arquitecta y empresa de garantizar las normas de seguridad vigente.

Jardin 23 Roca - problemas de los equipos de calefacción desde ayer. Hoy se suspendieron las clases en 4 salas hasta tanto se arreglen los equipos

En el día de hoy recorrimos las Escuelas de Ingeniero Jacobacci En las siguientes escuelas:

-Escuela N 356: No se colocaron puertas de Emergencia e ingreso, No se limpio el sistema de drenaje. No se coloco extractor en Cocina.

Se exige a los directivos el control del servicio de transporte cuando esto no lo indica la Resolución 906/17.

Escuela Especial N 23:No se finalizo la obra del baño de estudiantes .No se tienen presiciones sobre la obra de construcción de aulas, Faltan luminarias en el pasillo y luces de reflectores en el SUM.,El cerco perimetral esta abierto,Por falta de espacio en zona de ingreso y salida de alumnos esta ocupada por armarios contrario a lo que exige la normativa vigente.

Escuela N 17:Los calefactores de las aulas se apagan continuamente.,La rampa de ingreso al comedor no se reparo.-Una de las calderas del sistema de calefacción esta sin funcionar.,No se repararon las luces del Patio Externo.,Los escalones de ingreso están rotos lo que implica un riesgo para alumnos, docentes y PSA.





No se cumplió con la sugerencia del responsable de Salud Ambiental de colocación de tela mosquitera en zonas donde se detectaron roedores(Protocolo de Control de Plagas). Las escuelas del Periodo Febrero-Diciembre están sin mantenimiento.

Esc. N 104 de Clemente Onelli: Cañeria rota en zona de tanques. Baños con cañeriastapadas. Sin reparación de Mochilas de baños de alumnos.-No se realizo la limpieza de Calefactores y/o recambio de los mismos.

Viedma

ESRN 84 no hay clases por situación de violencia

Dia 1 de agosto

Roca Fiske

Escuela laboral 2: suspende comedor por presencia de rodeadores.

Escuela 289 JC- suspendió, a partir de hoy, por problemas con un equipo de calefacción de un sector 8 secciones incluida la Jornada Completa

Escuela 66 JC- con desbordes cloacales, de no llegar el camión atmosférico a tiempo se evalua la suspensión.

Escuela 298 suspensión mañana por falta de agua.

Jardín 23 - por la mañana 4 salas con suspensión de clases por problemas equipo de calefacción de un sector. Estuvo personal de mantenimiento y en turno tarde reiniciaría el normal funcionamiento.

Escuela ColanConhue y **Escuela de Rio Chico:** Desde el consejo zonal no se hicieron los arreglos: finalmente luego de la reunión con Delegado de Salud se comprometió a Direccion de Comisiones de Fomento a realizar los mismos.

Día 2 de agosto

Mainque:

ESRN 13 y nocturno mal funcionamiento de los calefactores, Camuzzi corto el suministro para el restablecimiento del servicio, la empresa requiere arreglos y/o reposición de calefactores certificado por gasista matriculado.

En Bolsón Muy complicada escuela 268 ex escuela hogar Camuzziretiró medidor por pérdidas de gas sólo fue retirada quedando sin gas sólo un ala en la otra parte no se realizó directamente inspección. Más tarde Camuzzi retiró el segundo medidor del ala faltante. Suspension -

Jardín 46: no se terminaron los arreglos publicitados , además se pinto el día sábado con lo cual – Fotos

Bariloche:





Escuela 298 el 31 de julio se publicito el arreglo del techo, hoy sin clases por problema. Suspensión

Roca -Fiske

Escuela 107- continua con suspensión de Talleres en T T por falta de PSA, sin clases del lunes.

Escuela 289 JC- mantenimiento está trabajando con equipos de calefacción central que no funcionan por lo que sigue suspensión actividades solo dos grados en clases nada más.

Escuela Laboral 2- con presencia de roedores sin poder utilizar el comedor, comen en otro espacio, sin resolver a la fecha.

CET 1- suspensión de talleres por problemas de calefacción.

Allen:

CET 14Suspensión por problemas de calefacción, casi una semana sin calefacción recién en el día de mañana suspenden.

Zona Sur

Escuela Hogar N 72 de Cañadón Chileno no se realizó mantenimiento. La directora solicitó se repare el sistema eléctrico por cortocircuito, uno de los sectores esta sin Luz y no le dan respuesta del Consejo.

Escuela Primaria N 94 de Ojos de Agua presencia de Roedores siguen aplicando el protocolo personal del Consejo.

Ampliación de informe:

Zona Sur

INFORME RELEVAMIENTO - POSTERIOR AL RECESO

En el recorrido realizado con posterioridad al receso correspondiente al Consejo Escolar Zona Sur I pudimos comprobar que prácticamente no se realizo mantenimiento en las Escuelas de la zona Urbana(Correspondientes al periodo Marzo-Noviembre) y en lo que respecta a las Escuelas del periodo Febrero-Diciembre en las cuales los docentes debían presentarse a realizar trabajo administrativo no se realizo mantenimiento alguno e incluso en las Escuelas no contaban con los servicios básicos según Resolución Nº 146/94 y acuerdos paritarios homologados.

Escuela Hogar Nº 72 de CañadonChileno: En dicha institución solo se realizo mantenimiento del motor. No se reviso el sistema eléctrico, No se realizo el desmalezamiento, No se arreglaron las cerraduras que fueran solicitadas por notas. No se retiraron residuos. Ni se realizo pozo nuevo como fue solicitado.

Escuela Intercultural Nº 174 de Blancura Centro: Mediante comunicación telefónica el Director nos informo que no se realizaron los arreglos solicitados para el mantenimiento en el receso de dicha Escuela.





Escuela Primaria N 73 de Comallo: Los arreglos de mantenimiento no se realizaron. La humedad en los baños es tal que se esta cayendo el revoque y esta agrietada la misma. En el patio la tapa de las cámaras están rotas o partidas con el riesgo que esto implica ya que no están cercadas y los alumnos circulan por el patio. No se realizo limpieza del patio, en el se observan piedras, escombros y basura. No se realizo el tabique de durlock en pasillo que conduce a los baños que dan al patio. No se cambio el sistema de eliminación de excretas y fluidos por mingitorios. El techo del SUM presenta parte del machimbre levantado zona por la cual posee filtraciones, como así también en el sector del ex-jardín Nº 89. Re-acondicionar aulas del ex-jardín para cederlo al EE.BA Nº 31. Nos informaron que recibieron sugerencia de Nutricionista por correo electrónico, muy por el contrario a lo que se plantea desde la seccional y que quedara sentado en diversas actas que realizamos en el consejo Escolar solicitando contar con un nutricionista que trabaje en el consejo y que recorra las escuelas para realizar los menú de acuerdo a las necesidades alimenticias de los alumnos de cada Escuela. Las paredes del aula de 5to están perforadas.

ESRN N º 26 de Comallo: Solicitan precisiones sobre la obra que estaría garantizada para la institución de acuerdo a comunicación con el Vice-Director en el acto de Inaguración del jardín Nº 89 donde se le entregaron planos de la obra. Pero al día de la fecha no se comunicaron para informar fecha de inicio de obras y duración de la misma. Los compañeros exponen que se continua con arreglos por parte de personal que no posee matricula.

Escuela de Jornada Completa Nº 120 de Pilquiniyeu del Limay: Escuela rural correspondiente al área de Comallo en esta escuela queda en evidencia la falta de articulación entre comisiones de fomento y Educación. Ya que a la presentación de los docentes en la Escuela no contaba el personal de servicios generales con los artículos de limpieza para la limpieza e higiene de la Escuela. Ante la Exigencia de la directora de cumplir el horario en supervisión por no estar dadas las condiciones de Higiene y seguridad y habitabilidad el coordinador amenazo vía telefónica con iniciar sumarios. Tienen un baño clausurado de nenas por que se cayo una puerta.

Residencia Masculina Nº 304 de Nivel Medio de Comallo: No se realizaron los arreglos en la cocina y baños que fueron informados para la institución cambio de pileta en la cocina, por otra de acero inoxidable, colocación de extractor y campana. Recambio de Pileta del baño. No se colocaron las canaletas y no se cambiaron las chapas del salón. Solicitan precisiones porque se informo que estaban aprobadas por obras complementarias. No se realizo pintura exterior.

Escuela Nº 104 de Clemente Onelli: En el baño de varones la cañeria del desagüe se encuentra Obstruida. No se realizo el cambio de mochilas del baño de alumnos. Reemplazo del fuelle del baño de nenas. Limpieza de calefactores la misma no se hizo y es necesario el recambio de algunos de ellos. Las paredes de la torre de la torre de agua se esta cayendo el revoque por presencia de humedad.

Escuela Primaria Nº 17 de Ing. Jacobacci: Es necesario el arreglo de los calefactores de las aulas 8, 9 y 10 porque se apagan continuamente y uno de ellos tiene perdida de gas. No se reparo la rampa de ingreso al comedor con el riesgo que implica para el personal de servicio que lleva la comida. Una de las calderas de la calefacción central no funciona. No se repararon luces del patio externo. Los escalones de la vereda de ingreso esta desgranado el hormigón poniendo en riesgo la integridad física de todos los integrantes de la comunidad. Protocolo de roedores: No se coloco la tela mosquitera como lo indico el personal de salud ambiental. El SUM no posee barra antipático. Solicitan precisiones sobre obra de polideportivo que quedo inconclusa y un pilar que se encuentra sin medidor en el predio de la Escuela.





Escuela Especial Nº 23 de Ingeniero Jacobacci: No se termino el baño para los alumnos que se solicito. Solicitan los compañeros precisiones con respecto a la construcción de las aulas del plano original. Faltan luminarias en el pasillo, reflectores en la zona del SUM. Es necesario el recambio de la puerta intermedia de salida del SUM. Hay armarios en los pasillos ante la falta de espacio en la Escuela situación totalmente alarmante y contrario a lo que establece la normativa.

Escuela Primaria Nº 356 de Ingeniero Jacobacci: No se cambiaron puertas de Emergencia e Ingreso. No se limpio el drenaje del sistema de drenaje. No se coloco extractor en la cocina. Solicitan el recambio del piso del salón. La Escuela tuvo suspensión de actividades por demora en los arreglos realizados y se inician las clases el 03/08/18 cuatro días después del inicio normal para el periodo Marzo Noviembre.

Jardín Nº 89 de Comallo: No se le instalo el servicio de teléfono e Internet por lo cual la directora no puede informar las licencias y es imposible garantizar por parte del estado la aplicación del sistema Comunicarnos.

Escuela Primaria N º 94 de Ojos de Agua: Se informo presencia de roedores y el Consejo Escolar no aplica el protocolo como corresponde ya que interviene personal del Consejo Escolar y no así salud ambiental como lo indica el protocolo. Con la unica finalidad de abaratar costos y exponiendo a alumnos y docentes y PSA a los riesgos que implica la proliferación de Enfermedades que estas plagas transmiten.

Consejo Escolar Zona Sur II

ESRN Nº 57 de Maquinchao: Filtraciones en aulas y sala de profesores con el riesgo que implica que las mismas se encuentran próximas a las instalaciones eléctricas. Los matafuegos estaban vencidos y es necesario el recambio de luminarias.

Escuela Primaria Nº 363 de Maquinchao: Es necesario la limpieza de calefactores. Limpieza de desagües de cocina, reparación de la salida de puerta de emergencia, hay demora en la entrega de artículos de limpieza y la cantidad de los mismos son insuficientes. Se solicito una nutricionista que trabaje con el personal de cocina porque la Escuela tiene un alumno celiaco y hasta el día de la fecha no tuvieron respuesta. Faltan luminarias en biblioteca, sala de informática y aulas. Perdida de agua en baños y grifería que no funciona. Humedad en paredes. Faltan cerraduras en baño de nenas y hay perdida de agua en canillas. El playón del patio esta roto y el contra piso esta desgranado. El baño de discapacitados esta no esta en condiciones. Falta de luminarias en Baño de varones. La bomba de agua esta al descubierto y a la intemperie con el riesgo de rotura por congelamiento de cañerias. La llave eléctrica de la misma esta sin tapa y sin señalizar con riesgo de choque eléctrico.

Supervisión Primaria de Maquinchao: No tienen matafuegos. Solicitan revisión de desagües y eliminación de excretas. No poseen tanque de reserva de agua.

Jardín maternal Nº 23 de Maquinchao: La llave térmica del pilar de la Luz esta sin tapa y sin señalizar. Revisar el sistema de desagüe de excretas. Falta una parte del cerco perimetral, el pozo ciego se socavo en zona próxima a las aulas con el riesgo de hundimiento que esto implica y los mismos despiden olor nauseabundo. Es necesaria la pintura exterior del jardín, es necesario recubrir la salida del lavarropas. El patio esta lleno de pozos y cámaras sépticas y esto implica un riesgo porque los mismos no están cercados y se desconoce si todos los que no están en uso se





rellenaron. Es necesario el recambio de aberturas y colocación de barras antipanico. Solicitar análisis físico-químico y bacteriológico para determinar si el agua esta apta para consumo.

Se mantuvo reunión con el área de infraestructura del Consejo escolar de la Zona Sur I pero no se realizo ningún arreglo de los planteados en dicho espacio por lo cual este espacio no dio las respuestas esperadas sino que mostró la falta de respuesta del ministerio en garantizar las condiciones de Higiene Seguridad y habitabilidad en las Escuelas de nuestra zona que sigue precarizando la Educación pública en nuestra provincia. En el Consejo Escolar Zona Sur II se realizara en la próxima semana pero es preocupante la falta de previsibilidad en cuanto al plan de provisión de gas ya que tuvimos bastantes suspensiones por falta de gas. Siendo preocupante la falta de mantenimiento continuo en las localidades donde no se firmaron los convenios por ejemplo en las localidades de Maquinchao y Ramos mexia.

Es preocupante la situación edilicia de las viviendas Docentes de las Escuelas N 216 de ColanConhue y de la Escuela Nº 163 de Río Chico. En la reunión mantenida con el área de infraestructura del Consejo Escolar Zona Sur I el día 05 de Julio, expusimos la situación quedando el compromiso en el acta de que a través de las comisiones de fomento y el centro administrativo de Ingeniero Jacobacci se llevarían adelante el mantenimiento y las reparaciones necesarias.

Cuando retomaron los compañeros las actividades se encontraron con que el mantenimiento no se realizo y las viviendas se encontraban sin gas y con problemas en las instalaciones de provisión de agua y eléctricas respectivamente y con la comunicación telefónica de elCoodinador Ramallo que tendrían que alquilar en el paraje. En el día de mañana nos presentaremos nuevamente a exigir se cumpla con el compromiso asumido y se garantice por parte del consejo Condiciones de Higiene Seguridad y habitabilidad en dichas viviendas para los compañeros docentes.

Raúl Sosa Delegado de Salud en la Escuela de Un.TER Zona Sur.

Zona Alto Valle Oeste RELEVAMIENTO - POSTERIOR AL RECESO

Catriel, escuelas como el jardín 14, jardín 121, jardín 43 y escuela 204 tuvieron servicios de mantenimiento en cuanto a algunas necesidades. Las demás escuelas no llegaron a ser fueron visitadas.

Cinco Saltos la coordinadora contrató una empresa de servicios la segunda semana del receso ,ael día miércoles ,en donde sólo pudieron llevar adelante refacciones parciales en la ESRN 72 y especial 3.

Cipolletti la seccional manifestó que no hubo ningún tipo de mantenimiento en ninguno de los edificios educativos.

FeramandezOro:





Jardín 127: sin fecha de finalización de propio jardín. En el espacio refuncionalizado falta reacondicionar- e adjunta informe-

Allen por segunda vez desde la coordinación zonal se suspende la reunión pautada con area de arquitectura para tratar los problemas edilicios de la zona, reunión pautada antes del receso y luego del mismo .

Parcialmente se cubriendo las demandas realizaron .En algunas escuelas se suspendieron las actividades escolares y se llevó adelante mantenimiento a partir de las irregularidades detonantes como en las escuelas 23 , 153, especial Nº2 . sin embargo las refacciones no fueron plenamente concretas ya que en algunos casos no se logró mejorar sino sólo empeorar algunas cuestiones. Techos con desagües mal colocados, mochilas en los baños nuevas sin funcionar. Lavatorio sin agua caliente, calderas mal instaladas y mampostería sin terminar. Siendo que no todas las escuelas tuvieron la atención a las demandas y reclamos efectuados tanto por docentes, directivos y UnTER.

Pedro Décima Del . Salud en la escuela Zona AVO

Zona Alto Valle Este

RELEVAMIENTO - POSTERIOR AL RECESO

Cuadro Síntesis:

Establecimiento	Tareas realizadas Receso invernal	Falta – Obras sin concluir-	Observaciones
JARDIN N°103	No asistieron	Arreglo de baños- Colocación de luminaria exterior- Revisión calefactor con pérdida de gas.	
JARDIN N°76	Colocación de tubos fluorescentes	Falta arena en areneros.	
JARDIN N°97	No asistieron	Arreglo baño de docentes- Colocación de tubos fluorescentes- Arreglo del cerco perimetral.	
JARDIN N°11	No asistieron	Las refacciones salieron por Obras delegadas, está en proceso de licitación.	
JARDIN N°84	No asistieron	Dos puertas de emergencia anuladas-Arreglo de paredes del SUM- Urgente poda de árboles al ingreso para evitar riesgos.	
JARDIN N°23	No asistieron	Constan en informe.	
JARDIN N°12	No asistieron	Arreglo de techos por filtraciones de humedad y grietas en pasillos- Recambio de pisos y zócalos de algunos sectores.	
JARDIN N°18	No asistieron	Reposición de tubos fluorescentes- Recambio de canilla en sala- Revisión de canilla de sala falta agua caliente.	
JARDIN N°33	Realizaron arreglos	Instalación de termo tanque nuevo hace 2 meses-Arreglo de mochilas en baños-Revisión de la calefacción central-Colocación luminaria externa-Urgente revisión del sistema eléctrico (salta disyuntor).	
JARDIN N°53	Realizaron arreglos	Colocación de luminaria baño de docentes- Revisión de calefactor del SUM.	
JARDIN N°64	Realizaron arreglos	Reposición tubos fluorescentes- Reposición	





de vidrios-Recambio de mochila en baño de sala y baño de docentes-Arreglo de calefactor nuevo en sala-Arreglo de calefactor nuevo en sala-Arreglo de luminaria externa. ESCUELA Nº 128 ESCUELA Nº 56 Colocación luees de emergencia-Revisión calefactores Baño de varones y entre parte baño de varones (calustrado)-Arreglo de bacha en cocia-Alarma que no funciona. ESCUELA Nº 275 Baño de varones y mujeres- Cerraduras en calefactores y mujeres- Cerraduras en calefactores y mujeres- Cerraduras en calefactores e				
ESCUELA N°128 No asistieron N°218 ESCUELA N°56 ESCUELA N°56 ESCUELA N°273 ESCUELA N°275 Baño de varones y mujeres cel collecación luces de emergencia-Revisión calefactores parties part			de vidrios-Recambio de mochila en baño de	
Imminaria externa. Revisión de calefacción y puertas del SUM- Arreglo del techo por serias filtraciones de humedad.			sala y baño de docentes-Arreglo de	
ESCUELA N°128 N°138 N°148 N°168 N°16			calefactor nuevo en sala-Arreglo de	
Arreglo del techo por serias filtraciones de humedad.				
Lumedad Lume	ESCUELA	No asistieron	Revisión de calefacción y puertas del SUM-	
ESCUELA N°26 ESCUELA N°26 ESCUELA N°275 ESCUELA N°371 J.C. ESCUELA N°372 ESCUELA N°373 ESCUELA N°373 ESCUELA N°374 Arreglo de techos por filtraciones de humedad ESCUELA N°344 ESCUELA N°344 ESCUELA N°344 ESCUELA N°344 ESCUELA N°344 ESCUELA N°345 ESCUELA N°344 ESCUELA N°344 ESCUELA N°345 ESCUELA N°345 ESCUELA N°346 ESCUELA N°347 ESCUELA N°347 ESCUELA N°348 ESCUELA N°349 ESCUELA N°349 ESCUELA N°340 ESCUELA N°340 ESCUELA N°340 ESCUELA N°340 ESCUELA N°340 ESCUELA N°350 ESCUELA N°360 ESCUELA N°360 ESCUELA N°371 J.C. ESCUELA N°371 J.C. ESCUELA N°382 ESCUELA N°383 ESCUELA N°383 ESCUELA N°383 ESCUELA N°313 ESCUELA Realizaron arreglos ESCUELA Realizaron arreglos ESCUELA N°313 ESCUELA Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°318 ESCUELA N°	N°128		Arreglo del techo por serias filtraciones de	
Secuela N°56 Colocación luces de emergencia-Revisión calefactores Colocar puerta baño de varones Colocar puerta participa Colocación de puertas anti-pánico-Arreglo de calefactores Colocar puerta santi-pánico-Arreglo de calefactores Colocación de puertas anti-pánico-Arreglo de calefactores Colocación de puertas anti-pánico-Arreglo de calefactores Colocación de luminaria externa-Revisión y arreglo de 2 calefactores Colocación de luminaria externa-Revisión y arreglo de 2 calefactores Colocación de luminaria externa-Revisión y arreglo de 2 calefactores Colocación de luminaria externa-Revisión y arreglo de 2 calefactores Colocación de luminaria externa-Revisión o central-Reposición de viderios Problemas con sensor equipo calefacción galeria-culas Revisión mochilas baños en general.			humedad.	
ESCUELA N°56 Colocación luces de emergencia-Revisión calefactores ESCUELA N°275 Baño de varones y mujeres- Cerraduras mujeres- Cerraduras Baño de varones y mujeres de oros sectores-Incorporación de puertas anti-pánico-Arreglo de bacha en cocina- Alarma que no funciona. Reparación de puertas anti-pánico-Arreglo de bacha en cocina- Alarma que no funciona. Reparación de puertas anti-pánico-Arreglo de bacha en cocina- Alarma que no funciona. Reparación de puertas anti-pánico-Arreglo de calefactores-Reparación de filtraciones baños de varones y mujeres de otros sectores-Incorporación de 2 PSA. N°131 J.L. ESCUELA N°22 Reflectores del SUM Realizaron arreglos Revisión de un equipo de calefacción central- Reposición de luminaria externa-Revisión y arreglo de 2 calefactores. Consta en informe general. Revisión de un equipo de calefacción central- Reposición de luces de emergencia. Revisión de un equipo de calefacción central- Reposición de luces de emergencia. Revisión mochilas baños en general. Problemas con sensor equipo calefacción galeria-aula- Revisión mochilas baños en general. Después del receso continúan los inculvada la J.C. Colocación de luces de emergencia central forma de la parte de la part	ESCUELA	No asistieron	Consta en informe general.	
emergencia-Revisión calefactores de la participa de docentes con pérdidas de agua-Arreglo de bacha en cocina-Alarma que no funciona. ESCUELA N°275 mujeres- Cerraduras mujeres- Ceraduras mujeres				
ESCUELA N°275 Baño de varones y mujeres- Cerraduras ESCUELA N°275 Baño de varones y mujeres- Cerraduras ESCUELA N°275 Baño de varones y mujeres- Cerraduras Reparación de puertas anti-pánico-Arreglo de calefactores- Reparación de filtraciones baños de varones y mujeres de otros sectores- Incorporación de 2 PSA. N°2155 y J.A. ESCUELA N°24 Reflectores del SUM ESCUELA N°317 J.E. ESCUELA N°317 J.C. ESCUELA N°317 J.C. ESCUELA N°321 J.C. ESCUELA N°321 Arreglo sen calefacción central calefacción central ESCUELA N°323 Respectores del suminaria externa-Revisión y arreglo de 2 calefactores. Después del receso continúan los inconvenientes con suspensión de 9 grados inconvenientes con suspensión de padres ESCUELA N°344 Recambio de techos por filtraciones de humedad ESCUELA N°344 Recambio de techos por filtraciones de humedad Re	ESCUELA N°56		Colocar puerta baño de varones	
ESCUELA N°275 Baño de varones y mujeres Cerraduras mujeres Cerraduras mujeres Cerraduras mujeres Cerraduras mujeres Cerraduras mujeres de de calefactores Reparación de filtraciones baños de varones y mujeres de otros sectores—Incorporación de 2 PSA. ESCUELA N°42 ESCUELA N°42 Reflectores del SUM Colocación de luminaria externa-Revisión y arreglo de 2 calefactores. ESCUELA N°317 J.E. ESCUELA N°317 J.E. ESCUELA N°317 J.C. ESCUELA N°320 ESCUELA N°340 ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°344 Realizaron arreglos en calefacción central mumedad m				
ESCUELA N°275 mujeres- Cerraduras mujeres- Cerraduras mujeres- Cerraduras mujeres- Cerraduras mujeres- Cerraduras mujeres de otros sectores-Incorporación de 2 PSA. Acondicionar rampa- Luces del jardín- Colocación de luminaria externa-Revisión y arreglo de 2 calefactores- Reparación de 2 PSA. Acondicionar rampa- Luces del jardín- Colocación de luminaria externa-Revisión y arreglo de 2 calefactores. ESCUELA N°42 Realizaron arreglos Resilvaron arreglos de 2 calefactores.		calefactores		
N°275 mujeres-Cerraduras de calefactores-Reparación de filtraciones baños de varones y mujeres de otros sectores-Incorporación de 2 PSA.				
ESCUELA N°22 Arreglo de techos por filtraciones de tubos humedad N°359 DESCUELA N°34 Arreglo de techos por filtraciones de tubos humedad N°344 Reambio de tubos fluorescentes-Reposición de vidrios PSCUELA N°323 Arreglo de tubos fluorescentes-Reposición de luminaria externa-Revisión y arreglo de Calefacción consta en informe general. ESCUELA N°36 Nº asistieron problemas con sensor equipo de calefacción galería-aula-Revisión mochilas baños en general. ESCUELA Nº acalefacción central consta en informe general de padres de recembro de problemas con sensor equipo calefacción galería-aula-Revisión mochilas baños en general. ESCUELA Nº asistieron calefacción central extensión o recambio de 2 calefactores. ESCUELA Nº acambio de tubos fluorescentes-Reposición de vidrios ESCUELA Nº asistieron Consta en informe general. ESCUELA Nº acalizaron arreglos Revisión de equipo de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA Nº 32 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA Nº 33 de los arreglos. ESCUELA Nº 34 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA Nº 35 No asistieron Solution de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA Nº 34 Realizaron la mayoría de los arreglos de calefacción de luminaria externa-Revisión y reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA Nº 34 Realizaron la mayoría de los arreglos de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA Nº 36 No asistieron Solutios de quipo de calefacción central-Reposición de vidrios en aula. ESCUELA Nº 36 No asistieron Informe general. ESCUELA Nº 36 No asistieron Informe general				
ESCUELA N°42 Reflectores del SUM ESCUELA N°42 Reflectores del SUM ESCUELA N°42 Reflectores del SUM ESCUELA N°317 J.E. ESCUELA N°317 J.C. ESCUELA N°317 J.C. ESCUELA N°318 Arreglos en N°289 J.C. ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°344 ESCUELA N°350 ESCUELA N°344 ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°36 ESCUELA N°370 Realizaron arreglos n°3714 ESCUELA N°36 ESCUELA N°370 ESCUELA N°36 ESCUELA N°370 ESCUELA N°370 ESCUELA N°380 ESCUELA N°390 Realizaron arreglos Revisión de equipo de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. Reposición de equipo de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA N°180 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°180 Realizaron la mayoría de los arreglos ESCUELA N°180 Realizaron la mayoría de los arreglos ESCUELA N°180 Realizaron la mayoría de los arreglos ESCUELA N°180 Reposición de equipo de calefacción central-Reposición de culpipo de calefacción central-Reposición de vidrios Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.	N°275	mujeres- Cerraduras		
ESCUELA N°42 Reflectores del SUM ESCUELA N°42 Realizaron arreglos N°317 J.E. ESCUELA N°42 Realizaron arreglos Resison de un equipo de calefacción central-Reposición de luces de emergencia. ESCUELA N°371 J.C. ESCUELA N°48 Realizaron arreglos Resison de un equipo de calefacción central-Reposición de luces de emergencia. ESCUELA N°289 J.C. ESCUELA Arreglos en calefacción central-Reposición de susceptible de luces de emergencia. ESCUELA N°350 Problemas con sensor equipo calefacción galeria-atula-Revisión mochilas baños en general. ESCUELA N°350 Problemas con sensor equipo calefacción galeria-atula-Revisión mochilas baños en general. ESCUELA N°350 Problemas con sensor equipo calefacción galeria-atula-Revisión mochilas baños en general. Después del receso continúan los inconvenientes con suspensión de 9 grados incluida la J.C. Colocar tapas de cámaras-Revisión o recambio de 2 calefactores. ESCUELA N°344 Recambio de tubos fluorescentes-Reposición de vidrios ESCUELA N°344 N°344 N°344 N°344 N°344 N°350 Problemas por poca per al. ESCUELA N°360 No asistieron Consta en informe general. ESCUELA N°323 Realizaron arreglos Revisión de equipo de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA N°30 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°30 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°36 No asistieron J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°36 No asistieron Consta en informe general. ESCUELA Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°36 No asistieron J.E. SCUELA N°36 No asistieron J.E. ESCUELA N°36 No asistieron J.E. SCUELA N°36 No asistieron J.E.				
SCUELA N°42 Reflectores del SUM Consta en informe general.				
arreglo de 2 calefactores.		No asistieron		
ESCUELA N°42 Reflectores del SUM ESCUELA R°43 I J.E. ESCUELA N°371 J.C. ESCUELA N°289 J.C. ESCUELA N°289 J.C. ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°366 J.C. ESCUELA N°324 ESCUELA N°324 ESCUELA N°324 ESCUELA N°324 ESCUELA N°325 ESCUELA N°324 ESCUELA N°324 ESCUELA N°325 ESCUELA N°326 ESCUELA N°327 ESCUELA N°328 ESCUELA N°328 ESCUELA N°323 ESCUELA N°329 ESCUELA N°320 ESCUELA N°321 ESCUELA N°323 ESCUELA N°323 ESCUELA N°323 Realizaron arreglos ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°133 ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°168 ESCUELA N°366 J.E. ESCUELA N°368 ESCUELA N°373 ESCUELA N°386 ESCUELA N°368	N°155 y J.A.			
ESCUELA N°317 J.E. Problemas con sensor equipo calefacción galería-aula Revisión de un equipo de calefacción central-Reposición de luces de emergencia. Problemas con sensor equipo calefacción galería-aula Revisión mochilas baños en general. Después del receso continúan los inconvenientes con suspensión de 9 grados incluida la J.C. Colocar tapas de cámaras-Revisión o recambio de 2 calefactores. ESCUELA N°350 Arreglo de techos por filtraciones de humedad ESCUELA N°344 Recambio de tubos fluorescentes- Reposición de vidrios ESCUELA N°66 J.C. ESCUELA N°344 N°344 Recambio de tubos fluorescentes- Reposición de vidrios Consta en informe general. Consta en informe general. Consta en informe general. Consta en informe general. ESCUELA N°209 ESCUELA N°209 ESCUELA N°209 ESCUELA N°107 J.E. y Jardin Anexo ESCUELA N°103 de los arreglos. ESCUELA N°108 Problemas con sensor equipo de calefacción galería-aula Revisión de 9 grados incluida la J.C. Colocación de pados incluida la J.C. Colocación de equipo de calefactores Consta en informe general. Consta en informe general. Revisión de equipo de calefacción central- Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. Reposerción de vidrios ESCUELA N°107 J.E. y Jardin Anexo ESCUELA N°108 N°108 Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.	ECCLIET A NO.42	D.C. LICIDA		
N°317 J.E. ESCUELA N°371 J.C. Problemas con sensor equipo calefacción galería-aula- Revisión mochilas baños en general. Después del receso continúan los incluida la J.C. ESCUELA N°350 ESCUELA N°354 ESCUELA N°354 ESCUELA N°354 ESCUELA N°354 ESCUELA N°354 ESCUELA N°354 Recambio de tubos fluorescentes- Reposición de vidrios ESCUELA N°352 ESCUELA N°323 ESCUELA N°323 ESCUELA N°320 Realizaron arreglos ESCUELA N°290 ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°133 ESCUELA N°134 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°168 Consta en informe general. Revisión de equipo de calefacción central- Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. Consta en informe general. ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°136 Consta en informe general. ESCUELA N°107 Consta en informe general. Consta en informe general. Consta en informe general. ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°136 Consta en informe general. Consta en informe general.				
ESCUELA N°371 J.C. ESCUELA N°371 J.C. Arreglos en calefacción central ESCUELA N°389 J.C. ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 Arreglo de techos por filtraciones de humedad ESCUELA N°344 ESCUELA N°344 ESCUELA N°354 ESCUELA N°354 ESCUELA N°355 ESCUELA N°355 ESCUELA N°364 ESCUELA N°365 ESCUELA N°365 ESCUELA N°365 ESCUELA N°366 J.C. ESCUELA N°375 ESCUELA N°386 ESCUELA N°396 ESCUELA N°316 ESCUELA N°317 ESCUELA N°318 ESCUELA N°318 ESCUELA N°320 ESCUELA N°320 ESCUELA N°321 ESCUELA N°320 ESCUELA N°321 ESCUELA N°320 ESCUELA N°320 ESCUELA N°321 ESCUELA N°321 ESCUELA N°320 ESCUELA N°310 ESCUELA N°313 ESCUELA N°310 ESUELA N°310 ESCUELA N°31		Realizaron arreglos		
Secuelar		37 ' 4'		
ESCUELA N°289 J.C. ESCUELA N°289 J.C. ESCUELA N°350 ESCUELA N°253 ESCUELA N°344 ESCUELA N°345 ESCUELA N°346 ESCUELA N°347 ESCUELA N°348 ESCUELA N°349 ESCUELA N°349 ESCUELA N°340 ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°350 ESCUELA N°360 ESCUELA N°370 ESCUELA N°370 ESCUELA N°380 ESCUELA N°381 ESCUELA N°390 ESCUELA N°300 ESCUELA N°		No asistieron		
ESCUELA N°289 J.C. ESCUELA N°350 ESCUELA N°253 ESCUELA N°344 ESCUELA N°344 ESCUELA N°350 ESCUELA N°344 ESCUELA N°350 ESCUELA N°344 ESCUELA N°350 ESCUELA N°344 ESCUELA N°344 ESCUELA N°344 ESCUELA N°344 ESCUELA N°323 ESCUELA N°323 ESCUELA N°323 ESCUELA N°40 ESCUELA N°50 ESCUELA N°50 ESCUELA N°50 ESCUELA N°50 ESCUELA N°50 ESCUELA N°60 J.C. ESCUELA N°80 N°107 J.E. Jardín Anexo ESCUELA N°80 J.E. ESCUELA N°86 J.E. ESCUELA N°86 J.E. ESCUELA N°86 J.E. ESCUELA N°86 J.E. Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Después del receso continúan los inconvenientes con suspensión de 9 grados incluida la J.C. Colocar tapas de cámaras-Revisión o recambio de 2 calefactores. Está en proceso Recurso de Amparo de padres Consta en informe general. Consta en informe general. Consta en informe general. Revisión de equipo de calefacción central- Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA N°107 J.E. Jardín Anexo ESCUELA N°108 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°108 N°133 ESCUELA N°108 Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.	N°3/1 J.C.		l ~	
Secuelar	ESCHEL A	A maglag an	1 8	
ESCUELA N° 350 ESCUELA N° 253 ESCUELA N° 253 ESCUELA N° 344 ESCUELA N° 344 ESCUELA N° 344 ESCUELA N° 345 ESCUELA N° 344 ESCUELA N° 345 ESCUELA N° 346 ESCUELA N° 347 ESCUELA N° 348 ESCUELA N° 349 ESCUELA N° 349 ESCUELA N° 340 ESCUELA N° 340 ESCUELA N° 341 ESCUELA N° 342 ESCUELA N° 343 ESCUELA N° 344 ESCUELA N° 345 ESCUELA N° 345 ESCUELA N° 346 ESCUELA N° 347 ESCUELA N° 348 ESCUELA N° 349 ESCUELA N° 349 ESCUELA N° 340 ESCUELA N° 320 ESCUELA N° 321 ESCUELA N° 322 ESCUELA N° 323 ESCUELA N° 320 ESCUELA N° 321 ESCUELA N° 322 ESCUELA N° 323 ESCUELA N° 324 ESCUELA N° 325 ESCUELA N° 326 ESCUELA N° 327 ESCUELA N° 327 ESCUELA N° 328 ESCUELA N° 329 ESCUELA N° 320 ESCUELA N° 320 ESCUELA N° 321 ESCUELA N° 322 ESCUELA N° 323 ESCUELA N° 324 ESCUELA N° 325 ESCUELA N° 326 ESCUELA N° 326 ESCUELA N° 327 ESCUELA N° 327 ESCUELA N° 328 ESCUELA N° 329 ESCUELA N° 320 ESCUELA ESCUELA N° 320 ESCUELA ESCUEL		calefacción central		
ESCUELA N°344 Recambio de 10 consta en informe general. ESCUELA N°66 J.C. ESCUELA N°323 Realizaron arreglos ESCUELA N°206 ESCUELA N°133 ESCUELA N°134 ESCUELA N°168 Feromer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°134 ESCUELA N°135 ESCUELA N°136 Feromer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°136 Feromer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°136 Feromer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°136 Feromer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°136 Feromer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°136 Feromer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°137 Feromer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°137 Feromer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°168 Feromer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 cal			incluida la J.C.	
ESCUELA N°253 ESCUELA N°344 Recambio de tubos fluorescentes- Reposición de vidrios ESCUELA N°66 J.C. ESCUELA N°290 ESCUELA N°290 ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°18 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°168 Realizaron de tubos fluorescentes- Reposición de vidrios Consta en informe general. Revisión de equipo de calefacción central- Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. Reposición de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°168 Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.		No asistieron		
Recurso de Amparo de padres			recambio de 2 calefactores.	
BSCUELA N°344 Recambio de tubos fluorescentes-Reposición de vidrios				
ESCUELA N°66 J.C. ESCUELA N°323 ESCUELA N°323 ESCUELA N°32 ESCUELA N°34 Instalaron 4 luces de emergencia emergencia ESCUELA N°35 FESCUELA N°36 J.E. ESCUELA N°36 J.E. ESCUELA N°36 J.E. ESCUELA N°36 J.E. Colocación de equipo de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°36 J.E. ESCUELA N°36 J.E. Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.	N°253			1 -
N°344 fluorescentes- Reposición de vidrios ESCUELA N°66 J.C. ESCUELA N°323 Consta en informe general. N°290 ESCUELA N°32 Realizaron arreglos ESCUELA N°32 Realizaron arreglos ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°133 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°133 Colocación de equipo de calefacción central- Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°86 J.E. ESCUELA N°168 No asistieron J.E. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.	ECCUELA			de padres
Reposición de vidrios ESCUELA N°66 J.C. ESCUELA N°323 ESCUELA N°290 ESCUELA N°32 Realizaron arreglos ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°133 ESCUELA Realizaron la mayoría N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°168 Reposición de vidrios Consta en informe general. Consta en informe general. Revisión de equipo de calefacción central- Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 Colocación de equipo de calefacción central- Arreglo de calefacción con aula. Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 Colocación de equipo de calefacción central- Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.			Consta en informe general.	
ESCUELA N°66 J.C. ESCUELA N°323 ESCUELA N°290 ESCUELA N°32 Realizaron arreglos ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°133 ESCUELA N°168 No asistieron Consta en informe general. Consta en informe general. Consta en informe general. Revisión de equipo de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. Consta en informe general. Consta en informe general. Consta en informe general. Consta en informe general. Revisión de equipo de calefacción de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.	N°344			
J.C. ESCUELA N°323 No asistieron Consta en informe general. ESCUELA N°290 No asistieron Consta en informe general. ESCUELA N°290 Realizaron arreglos Revisión de equipo de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo Instalaron 4 luces de emergencia Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 Realizaron la mayoría de los arreglos. Consta en informe general. ESCUELA N°86 J.E. No asistieron de calefacción central-Reposición de vidrios Consta en informe general.	ESCUELA Nº66	<u> </u>	Consta an informa ganaral	
ESCUELA N°323 ESCUELA N°290 ESCUELA N°32 Realizaron arreglos ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 ESCUELA N°168 Realizaron la mayoría de los arreglos. Consta en informe general. Revisión de equipo de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 Consta en informe general. Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 ESCUELA N°86 J.E. Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.		ino asisticion	Consta en informe general.	
ESCUELA N°32 Realizaron arreglos Revisión de equipo de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA Instalaron 4 luces de N°107 J.E. y Jardín Anexo Replace de los arreglos externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°86 No asistieron J.E. ESCUELA Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.		No asistieron	Consta en informe general	
ESCUELA N°32 Realizaron arreglos Revisión de equipo de calefacción central- Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA Instalaron 4 luces de emergencia Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°86 No asistieron Consta en informe general. ESCUELA N°86 No asistieron Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.		1 to asisticion	Consta on informe general.	
ESCUELA N°32 Realizaron arreglos Revisión de equipo de calefacción central-Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA Instalaron 4 luces de emergencia informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°86 J.E. ESCUELA N°66 No asistieron Consta en informe general. ESCUELA N°168 Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.		No asistieron	Consta en informe general.	
ESCUELA N°32 Realizaron arreglos Revisión de equipo de calefacción central- Arreglo de baños en gralColocación vidrio en aula. ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 Realizaron la mayoría de los arreglos. Consta en informe general. ESCUELA N°86 J.E. ESCUELA N°168 Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.				
ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°133 ESCUELA N°133 Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.	ESCUELA N°32	Realizaron arreglos	Revisión de equipo de calefacción central-	
ESCUELA N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°133 ESCUELA N°108 N°168 Reponer tomas corriente en sala de informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.		_	Arreglo de baños en gralColocación vidrio	
N°107 J.E. y Jardín Anexo ESCUELA N°133 ESCUELA N°86 J.E. ESCUELA N°168 Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Informática-Reparación de luminaria externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.				
Jardín Anexo externa-Revisión y reparación de 2 calefactores nuevos. ESCUELA N°133 Realizaron la mayoría de los arreglos. ESCUELA N°86 J.E. No asistieron de calefacción de calefacción central-Reposición de vidrios Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.				
ESCUELA N°86 J.E. Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Calefactores nuevos. Calefactores nuevos. Calefactores nuevos. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.	1	emergencia		
ESCUELA N°86 J.E. Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Realizaron la mayoría de los arreglos. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.	Jardín Anexo			
N°133 de los arreglos. ESCUELA N°86 No asistieron J.E. Consta en informe general. Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general. central-Reposición de vidrios	ECCLES :	D 1' 1 '	calefactores nuevos.	
ESCUELA N°86 J.E. Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Consta en informe general. Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.				
J.E. ESCUELA N°168 Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.			Consta on informa garage	
ESCUELA N°168 Colocación de equipo de calefacción central-Reposición de vidrios Problemas por poca presión de agua. Consta en informe general.		INO asisticion	Consta en informe general.	
N°168 de calefacción en informe general. central-Reposición de vidrios		Colocación de equipo	Problemas por poca presión de agua Consta	
central-Reposición de vidrios	l .			
vidrios				
		_		
	ESCUELA	Realizaron arreglos	Colocación de iluminación en baños de	





N°169		alumnxs-Cerradura en baño de docentes- Revisión de canilla exterior con pérdidas de	
		agua.	
ESCUELA	No asistieron	Consta en informe general.	
N°238			
ESCUELA	Desratizaron	Consta en informe general.	
N°286 J.C.			
ESCUELA	No asistieron	Consta en informe general.	
N°357 J.C.			
ESCUELA	No asistieron	Consta en informe general.	
N°364 J.C.			
ESCUELA	Desratizaron	Continúa la presencia de roedores.	
LABORAL N°2		Consta en informe general.	
ESCUELA	No asistieron	Problemas de cloacas- Revisión de	
ESPECIAL N°1		calefacción Taller Carpintería-Reposición de	
		luminaria interna-Arreglo de puertas. Consta	
		en informe general.	
ESCUELA	Realizaron todos los		
ESPECIAL	arreglos		
N°12			
ESRN N°107	Realizaron todos los		
	arreglos.		
ESRN N°106	Colocación de equipo	Consta en informe general.	
	de calefacción central		
	en SUM		
ESRN N°9	Realizaron arreglos	Consta informe general.	
ESRN N°150	No asistieron	Arreglo del panel del techo (cayó por	
		lluvia)- Desborde del pozo ciego. Consta en	
		informe general.	
ESRN N°116	No asistieron	Consta en informe general.	
ESRN N°16	Asistieron pero no	Reposición de tubos fluorescentes- Arreglo	
	había PSA para	de mochilas de baños en general.	
	recibirlos	Consta en informe general.	
ESRN N°1	Realizaron todos los		
	arreglos necesarios		
ESRN N°111	Realizaron arreglos	Reposición de vidrios- Arreglo de pérdidas	
		de agua en laboratorio.	

Magda Gigante Del. Salud en la Escuela Zona AVE



OSTRENO UNIO

En virtud de lo expuesto en el presente documento:

Dado las graves irregularidades edilicias que detectamos esta semana y que sistemáticamente hemos documentado y denunciado oportunamente , desde El Departamento de Salud en la Escuela UnTER y la CDC, requerimos al Ministerio de Educación y DD HH que arbitre los medios para salvaguardar a las comunidades educativas y dar una inmediata solución. Se extremen las medidas de control y seguridad en los establecimientos educativos de la provincia. De este modo que personal calificado certifique y verifique los edificios, no solo los afectados sino que atodos.

En función de lo citado, a fin de resguardar la integridad psicofísica de los niños/as y trabajadores que habitan las escuelas , requerimos inmediata resolución.

Sin otro particular saludamos atte.

Claudia Asencio Secretaria de Salud en la escuela UnTER

NOTA N° /18 C.D.C. 2016/2019



